


dragomira  
GEORGIEVA

69 rue des Rigoles  
75020 Paris  
+33 06 25 46 74 43  
dragomira.georgieva@gmail.com




## Photoreportage TRAVAUX

### Rénovation énergétique d'un immeuble de logements collectifs début XXe siècle

**Eco-Rénovons Paris +**

**SOLIHA**

9bis passage des Tourelles, Paris 75020



<b>Maître d'ouvrage</b>	Syndicat des copropriétaires du 9bis passage des Tourelles, représenté par <b>SOGI</b>  Mme HARBI 01 73 43 04 05 <a href="mailto:o.harbi@sogi.fr">o.harbi@sogi.fr</a>
<b>MOE Architecte</b>	Dragomira <b>GEORGIEVA</b> architecte 06 25 46 74 43 <a href="mailto:dragomira.georgieva@gmail.com">dragomira.georgieva@gmail.com</a>
<b>BET tvx caves</b>	<b>UMAN</b> Immobilier  M GREARD 07 69 27 05 49 <a href="mailto:paul.greard@uman.co">paul.greard@uman.co</a>
<b>Coordonnateur SPS</b>	<b>ASTIM</b>  M THIROT 06 62 73 22 00 <a href="mailto:o.thirot@astimexperts.fr">o.thirot@astimexperts.fr</a>
<b>Entreprise</b>	<b>SMB</b>  M SHETA 07 88 26 76 74 <a href="mailto:m.sheta@smb-site.fr">m.sheta@smb-site.fr</a>  Mme LANAKI 07 61 97 80 04 <a href="mailto:r.lanaki-smb@orange.fr">r.lanaki-smb@orange.fr</a>



Façade sur rue avant travaux



Façade sur rue après travaux



Façade sur rue avant travaux



Façade sur rue après travaux



Porte accès rue avant travaux



Porte accès rue après travaux



Porte accès cour avant travaux



Porte accès cour après travaux




Façade cour avant travaux



Façade cour après travaux



Façade cour avant travaux



Façade cour après travaux



Façade cour avant travaux



Façade cour après travaux



Façades cour et couverture appentis avant travaux



Façades cour et couverture appentis après travaux



Façade sur rue avant travaux



Façade sur rue après travaux



Piochage ancien revêtement



Traitement de la brique



Mise en peinture minérale de la façade brique

Façades sur cour avant travaux



## Façades sur cour pendant les travaux



Isolation par extérieur pignon Nord – 26 cm laine minérale, finition enduit




Isolation par extérieur pignons Ouest – 26 cm laine minérale, finition enduit



ITE façade Ouest cour – isolation laine de roche 20 cm , revêtement plaquettes terre cuite, peinture minérale identique façades ravalement



## Remplacement couverture zinc – voliges en bois remplacés



Remplacement couverture zinc – isolation combles 35 cm de ouate de cellulose par soufflage




## Remplacement couverture zinc, gouttières et descentes des eaux pluviales





Plancher haut caves avant travaux





Travaux caves – renforcement PH par des poutres IPN



Isolation plancher haut des caves – enduit fibreux Isotherm 20 cm